

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE 0-19 ALDEA TEXCUACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0381-43	FECHA:	10 DE JUNIO DEL 2024



FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR SOPORTE DE METAL




FINALIZACIÓN DE CAPOTE PARA LAMINA



FINALIZACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FINALIZACIÓN DE INTERRUPTORES



FINALIZACIÓN DE TOMACORRIENTES



FINALIZACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Yajaira Flores Rea

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

