



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0871-43	FECHA:	15 DE MAYO DEL 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 3: INSTALACIÓN DE SOPORTE DE METAL



Foto 4: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 5: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA




Foto 6: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Brenda Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

