

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla /	MUNICIPIO:	La Gomera /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Chontel /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-1987-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 17/11/2023 /



Foto1: Foto consultor.




Foto 2: Techo de aula



Foto 3: Techo de pasillos




Foto 4: Patio y modulos de aulas



Foto 5: Modulo de baños




Foto 6: Aulas

x Blanca Comataagua




Firma y Sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: Escuintla	MUNICIPIO: La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Aldea el Chontel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-07-1987-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: Fecha: 17/11/2023

 Foto 7: Ventanas de aulas en mal estado	 Foto 8: Techo de aula con estructura en mal estado
 Foto 9: Modulo de baños y pila	 Foto 10: Patio y área de pileta para lavamanos
 Foto 11: Ventanas en aulas	 Foto 12: Ventanas en aulas

+ Blanca Comayagua

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa