


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-1987-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	28/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Sustitución de estructura y cubierta de lamina		 Foto 4: Sustitución de estructura y cubierta de lamina	
 Foto 5: Sustitución de cubierta de lamina		 Foto 6: Sustitución de cubierta de lamina	

Blanca Lidia Conzaga
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-1987-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/06/2024



Foto 7: Sustrución de cubierta de lamina



Foto 8: Sustrución de cubierta de lamina



Foto 9: Sustrución de cubierta de lamina



Foto 10: Sustrución de cubierta de lamina



Foto 11: Sustrución de cubierta de lamina



Foto 12: Sustrución de cubierta de lamina

Blanca Lidia Coronado
Firma y sello del Presidente de la OPF



Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Ingeniero Civil
Colegiado 5,694