

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-1987-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Sustitución de estructura y cubierta de lamina		 Foto 4: Sustitución de estructura y cubierta de lamina	
 Foto 5: Sustitución de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura		 Foto 6: Sustitución de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura	

Blanca Lidia Compañía
Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-1987-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024
 Foto 7: Sustitución lámina y mantenimiento de estructura		 Foto 8: Sustitución lámina y mantenimiento de estructura	
 Foto 9: Sustitución lámina y mantenimiento de estructura		 Foto 10: Sustitución lámina y mantenimiento de estructura	
 Foto 11: Sustitución lámina y mantenimiento de estructura		 Foto 12: Sustitución lámina y mantenimiento de estructura	

Blanca Lidia Corrales
Firma y sello del Presidente de la OPE



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694