


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipilapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 17/11/2023
 Foto1: .Fotografia consultor		 Foto 2: Techo en pasillo	
 Foto 3: Modulo de aulas		 Foto 4: Pasillo y aulas	
 Foto 5: Patio y modulo de dirección		 Foto 6: Piso de aula existente sin techo	



 x Wendy Rodríguez

 Presidente del Presidente de la OPF



 Ligia Hernández

 EVALUADOR DE CAMPO

 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipilapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 17/11/2023
 Foto 7: Aula a finalizar, unicamente con muros		 Foto 8: Area de banqueta o pasillo a trabajar	
 Foto 9: Top a demoler en aula existente		 Foto 10: Area interna en aula existente sin techo	
 Foto 11: Aula y paredes a remozar		 Foto 12: Aulas existentes y aula a finalizar	

x Windy Rodríguez
Firma y Sello del Presidente de la OPF


Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa