

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Cambio de lámina y estructura de soporte		 Foto 4: Cambio de lámina y estructura de soporte	
 Foto 5: Instalación sistema eléctrico iluminación		 Foto 6: Sistema eléctrico fuerza	


Wendy Marleni Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Abogado de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024

 Foto 7: Instalación de puerta y balcones	 Foto 8: Aplicación de repello gris
 Foto 9: aplicación de repello blanco	 Foto 10: Aplicación de pintura y piso de concreto
 Foto 11: Piso de concreto y pintura en muros	 Foto 12: Colocación de rejilla

Wendy Harleni Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Salvo Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa