

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CINCO PALOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CINCO PALOS GUANAGAZAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 2: VALUADOR, OPF Y DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN EN MURO PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO

Luis y...

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Márquez

Fernando David de León Márquez
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CINCO PALOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CINCO PALOS GUANAGAZAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024
			
			
			

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Fernando David de León Maúrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272