

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL PORVENIR LOS PLANES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/06/2024

 Foto 1: En el establecimiento Educativo	 Foto 2: En el establecimiento Educativo
 Foto 3: Bases de Concreto para soporte de galera	 Foto 4: Bases de Concreto para soporte de galera
 Foto 5: Bases de Concreto para soporte de galera	 Foto 6: Bases de Concreto para soporte de galera

Marta Bedal Saldaña
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Calidad
Colegiado 5004



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PORVENIR LOS PLANES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/06/2024
			
Foto 7: Bases de Concreto para soporte de galera y muro de contencion		Foto 8: Bases de Concreto para soporte de galera y muro de contencion	
			
Foto 9: Bases de Concreto para soporte de galera y muro de contencion		Foto 10: Bases de Concreto para soporte de galera y muro de contencion	
			
Foto 11: Bases de Concreto para soporte de galera y muro de contencion		Foto 12: Estructura metalica para galera	

Marta Bedal Saldanña Juchón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado de Campo del Programa
Colegiado 5,694