



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL PORVENIR LOS PLANES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Estructura metálica y cubierta de lamina		Foto 4: Muro de contención y bases de estructura metálica	
			
Foto 5: Muro de contención y bases de estructura metálica		Foto 6: Se colocó rampa de ingreso y piso de concreto	

marla Bedw'saiduñach'us chón
Firma y sello del Presidente de la OPF




Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL PORVENIR LOS PLANES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/07/2024
 Foto 7: Piso de concreto		 Foto 8: Piso de concreto	
 Foto 9: Canal con su bajada de agua		 Foto 10: Piso de concreto alrededor	
 Foto 11: Piso de concreto alrededor		 Foto 12: Piso de concreto alrededor	

Marta Bedal
Saldanña Ch. Jucichan
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 5,694