



HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD EL TARRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Cambio de estructura y cubierta de lamina		 Foto 4: Cambio de estructura y cubierta de lamina	
 Foto 5: Cambio de estructura y cubierta de lamina		 Foto 6: Cambio de estructura y cubierta de lamina	


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD EL TARRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/06/2024




Foto 7: Cambio de estructura y cubierta de lamina



Foto 8: Cambio de estructura y cubierta de lamina




Foto 9: Cambio de estructura y cubierta de lamina




Foto 10: Cambio de estructura y cubierta de lamina




Foto 11: Cambio de estructura y cubierta de lamina



Foto 12: Cambio de estructura y cubierta de lamina


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa