

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD EL TARRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Cambio de lámina y pintura en muros



Foto 4: Cambio de lámina y pintura en muros



Foto 5: Cambio de estructura, lámina y pintura en muros



Foto 6: Cambio de lámina y pintura

Andrés Muñoz R.
Firma y sello del Presidente de la OMA
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 5.694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD EL TARRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/07/2024

 Foto 7: Mantenimiento de puertas y pintura en muros	 Foto 8: Mantenimiento de puertas y pintura en muros
 Foto 9: Canal con rejilla	 Foto 10: Canal con rejilla
 Foto 11: Pintura en muros internos	 Foto 12: Al fondo se observa tubería para desfogue de agua pluvial

Andrés M. R.
Firma y sello del Presidente de la OEE
E.O.R.M. COMUNIDAD EL TARRAL
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 5694