



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE, ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024

	
Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL ESTABLECIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA	Foto 2: OPF Y CONSULTOR A CARGO EN ESTABLECIMIENTO
	
Foto 3: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA	Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS, MANTENIMIENTO EN PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE
	
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTE	Foto 6: CONSULTOR EN ESTABLECIMIENTO

Firma M. E. O. R. S. L.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y sello del consultor

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
CUI. N.º. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE, ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024
			
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANA DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES		Foto 8: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANA DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA	
			
Foto 9: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS		Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIORES E INTERIORES	
			
Foto 11: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y CIELO DE LOSA, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS, MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE		Foto 12: APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPOTE	

Leiza M. Rojas H.

Firma y sello del



Fernando David de León Manrique

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272