

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Venecia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Venecia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0407-43	FECHA:	08 de octubre del 2024



Foto1: 1. Cubierta de Lamina




Foto 2: 2. Estructura de Techo



Foto 3: 4. Puertas de Metal



Foto 4: 9. Pintura en Exteriores e interiores de muros



Foto 5: 12. Mantenimiento a portones



Foto 6: 14. Reparacion de red de drenaje y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Venecia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Venecia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0407-43	FECHA:	08 de octubre del 2024



Foto1: 15. Muros Perimetrales



Foto 2: 16. Losa de patio




Foto 3: 17. reparacion del sistema electrico



Foto 4: 20. reparacion de cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

