



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA              | MUNICIPIO:                     | GUANAGAZAPA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOMR COMUNIDAD VENECIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD VENECIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-08-0407-43          | FECHA:                         | 3/12/2024         |



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Desinstalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 4: Repello de muro

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público