



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOMR COMUNIDAD VENECIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD VENECIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0407-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de Planchas de concreto de patio, Repello de muro




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Repello de muro




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

