

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0413-43	FECHA:	10/8/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina en salón de preprimaria.



Foto 2: Fabricación de instalación de puerta de metal de baños



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Mantenimiento en barandal.



Foto 6: : Mantenimiento en puerta de balcón, hacia el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Erika la Cruz Braniz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0413-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Sustrucción inodoros



Foto 2: Sustrucción de tubería PVC



Foto 3: repello en salones de clases.



Foto 4: Sustrucción de plafoneras



Foto 5: Sustrucción de mingitorio



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erica la una Bran

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

