

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0413-43	FECHA:	11/12/2024




Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Sustitución de tubería PVC



Foto 3: Repello en salón de clases



Foto 4: Sustitución de plafoneras



Foto 5: Sustitución de mingitorios




Foto 6: : Reparación de plancha de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erica de la Cruz Brann R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

