


HOJA 1/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN CARLOS ESTRADA CHOCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-1829-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

 Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL ESTABLECIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN AULAS Y CANCHA, APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto 2: VALUADOR, OPF Y DIRECTOR
 Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN AULAS, REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO EN PUERTAS
 Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto 6: VALUADOR EN ESTABLECIMIENTO



Firma y sello del Presidente de la OPI

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN CARLOS ESTRADA CHOCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-1829-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN AULA, MANTENIMIENTO A PUERTAS	Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA,
Foto 9: VISTA PANORÁMICA DEL ÁREA A INTERVENIR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN AULA Y CANCHA, APLICACIÓN DE PINTURA, REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL	Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN AULA, APLICACIÓN DE PINTURA, REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN AULAS Y CANCHA, APLICACIÓN DE PINTURA, REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL	Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA EN CANCHA

[Firma]

Firma y sello del Representante del OPF



[Firma]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Col. No. 7,272