




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2646-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/06/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Cambio de estructura y cubierta de lamina		Foto 4: Cambio de estructura y cubierta de lamina	
			
Foto 5: Cambio de estructura y cubierta de lamina		Foto 6: Cambio de estructura y cubierta de lamina	


Firma y sello del Presidente de la OPR





Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2646-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/06/2024
			
Foto 7: Cambio de estructura y cubierta de lamina		Foto 8: Cambio de estructura y cubierta de lamina	
			
Foto 9: Cambio de estructura y cubierta de lamina		Foto 10: Cambio de estructura y cubierta de lamina	
			
Foto 11: Cambio de estructura y cubierta de lamina		Foto 12: Cambio de estructura y cubierta de lamina	


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de la Inspección Civil
Julio Enrique Rodríguez Peña
No. Colegiado: 5694