

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-2646-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	10/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Cambio de estructura y cubierta de lamina





Foto 4: Cambio de estructura y cubierta de lamina




Foto 5: Cambio de estructura y lamina





Foto 6: Cambio de estructura y lamina


Firma y sello del Presidente de la OP



 **Julio Enrique Rodríguez Peña**
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 5,694


HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-08-2646-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	10/07/2024
 Foto 7: Cambio de estructura, lámina		 Foto 8: Cambio de estructura, lámina	
 Foto 9: Cambio de estructura, lámina		 Foto 10: Colocación de piso de concreto	
 Foto 11: Colocación de piso de concreto		 Foto 12: Colocación de piso de concreto	

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa


 Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5,694