

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB PEÑATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, entre 7mo. y 8vo. callejon, Barrio Peñate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0010-45	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de columna de concreto en mal estado.



Foto 2: Colocación de piso cerámico en el escenario. Renglón 6.8 (Sustitución de piso cerámico).



Foto 3: Extracción de residuos del piso de torta y continuación con la colocación del piso cerámico. Renglón 6.8 (Sustitución de piso cerámico).



Foto 4: Colocación del piso cerámico en el aula de 2 B. Renglón 6.8 (Sustitución de piso cerámico).



Foto 5: Colocación de lámina de troquelada aluzinc calibre 26. Renglón 1.1 (Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26).



Foto 6: Colocación de capote en lámina troquelada. Renglón 1.2 (Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la D.F. INEB PEÑATE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB PEÑATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, entre 7mo. y 8vo. callejón, Barrio Peñate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0010-45	FECHA:	28/10/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

