

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escauinta	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NO. 03 CALLE LAS MORENAS PARCELAMIENTO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0102-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Lamina en mal estado, Region 1.1 (Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26), Region 19.8 (Instalación de lámina troquelada aluzinc)



Foto 2: Estructura de madera en mal estado, Region 2.2 (Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal), Region 19.7 (Instalación de estructura portante de metal)



Foto 3: Puerta en mal estado, Region 4.3 (Sustitución de puerta) Region 19.3 (Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos).




Foto 4: Piso en mal estado, Region 6.8 (Sustitución de piso ceramico)




Foto 5: Muro en mal estado, Region 15.1 (Reparación de muro perimetral de block) Region 21.2 (Cernido en muro)




Foto 6: Plafoneras en mal estado, Region 17.5 (Sustitución de plafoneras) Region 19.11 (Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NO. 03 CALLE LAS MORENAS PARCELAMIENTO LOS ANGELES
ESTABLECIMIENTO:	05-09-0102-43	FECHA:	5/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo
