

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NO. 03 CALLE LAS MORENAS PARCELAMIENTO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0101-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Terminación de colocación de lámina y energía eléctrica, Region 1.1 (Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26), Region 19.8 (Instalación de lámina troquelada aluzinc)



Foto 2: Ventanas de PVC para la ventilación.



Foto 3: Puerta de Metal, Region 4.3 (Sustitución de puerta) Region 19.3 (Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos).



Foto 4: Terminación de piso cerámico, Region 6.8 (Sustitución de piso cerámico)




Foto 5: Muro, Region 15.1 (Reparación de muro perimetral de block) Region 21.2 (Cernido en muro)



Foto 6: Plafoneras en mal estado, Region 17.5 (Sustitución de plafoneras) Region 19.11 (Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico))

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAE MORENAS
No. 3 CALLE LAS MORENAS
PARCELAMIENTO LOS ANGELES, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público