



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESSCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. 2 ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 2: 4. PUERTAS DE METAL




Foto 3: 6 PISO 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 4: 6 PISO 6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: 8 CUNETAS DE CONCRETO



Foto 6: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF
BARRIO MIRAMAR
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
EODP ANEXA A EOUM
JOSE ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA PÚBLICA N.º 1001
BARRIO MIRAMAR
JOSE ESCUINTLA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESSCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	6/11/2024



Foto 7: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: 11 MANTENIMIENTO A BARANDAS



Foto 9: 14 REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE
Red de Drenaje




Foto 10: 15 MUROS PERIMETRALES



Foto 11: 16 LOSA DE PÁTIO



Foto 12: 17 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
BARRIO MIRAMAR
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA E OUM
SAN JOSÉ ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL URB. MIRAMAR
SAN JOSÉ, ESCUINTLA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESSCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0422-42	FECHA:	6/11/2024



Foto13: 21 REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)



Foto14: AMPLIACIÓN DE PROYECTO





Foto15: AMPLIACIÓN DE PROYECTO (CONSTRUCCION DE BANCA)



Foto16: AMPLIACIÓN DE PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

	
---	--