

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

|                             |                            |                                |                                           |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                  | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO SANTA ISABEL, CENTRO No. 01 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0436-43              | FECHA:                         | 3/12/2024                                 |



Foto 1: 2.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 2: 2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 3: 7.1 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: 4.3 SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 5: 18.3 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1700 LT



Foto 6: 20.8 REPARACIÓN DE AZULEJO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                            |                                |                                           |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                  | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO SANTA ISABEL, CENTRO No. 01 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0436-43              | FECHA:                         | 3/12/2024                                 |



Foto1: 2.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




Foto 2: 2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 3: 4.2 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: 4.3 SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 5: 18.3 SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1700 LT



Foto 6: 20.8 REPARACIÓN DE AZULEJO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|