



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-09-0444-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/06/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Mantenimiento de Puertas de Aulas



Foto 4: Colocación de paletas faltantes




Foto 5: Mantenimiento de Barandal



Foto 6: Colocación de campana para extraccion de humo


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma, Sello y foto. Colegiado del Evaluador de Obras de Vigilancia
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-09-0444-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/06/2024



Foto 7: Elaboracion de estufa ahorradora



Foto 8: Instalacion de inodoros y azulejo



Foto 9: Instalacion de azulejo en lavamanos



Foto 10: Instalacion de puertas para baños




Foto 11: Instalacion de puerta de baños



Foto 12: Instalacion de porton nuevo


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694