



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:                  | ESCUINTLA               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:    | EORM CASERIO CONACASTIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:    | 05-10-0007-43           |
| MUNICIPIO:                     | IZTAPA                  |
| DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CONACASTIO      |
| FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 23/07/2024              |



Foto 1: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL, REPELLO EN MURO PERIMETRAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 2: VALUADOR, TÉCNICO, SUPERVISORA, DIRECTORA Y OPF



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE PARA PILA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, REMOZAMIENTO EN MURO PARA BOMBA HIDRONEUMÁTICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA Y DE ESTRUCTURA PARA DEPÓSITO DE AGUA



Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

*[Firma]*

Fernando David de León Manrique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE                                                                    |                         |                                                                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                                     | ESCUINTLA               | MUNICIPIO:                                                                                                     | IZTAPA             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                       | EORM CASERIO CONACASTIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                 | CASERIO CONACASTIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                       | 05-10-0007-43           | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                                                        | 23/07/2024         |
|                  |                         |                              |                    |
| Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN INODORO Y LAVAMANOS                             |                         | Foto 2: REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL, REPELLO EN MURO PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES |                    |
|                |                         |                            |                    |
| Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL, REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA |                         | Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA DEPÓSITO DE AGUA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA              |                    |
|                |                         |                            |                    |
| Foto 5: ESTRUCTURA REMOZADA                                                                       |                         | Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS                                                        |                    |

*Firma del Presidente del Comité de Vigilancia*



*Firma del Evaluador de Campo*

Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272