

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

91

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

90
PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	9/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

89 PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

87

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de canal de metal.



Foto 2: Sustitución de canal de metal.



Foto 3: Sustitución de canal de metal.



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

45

PRA-FOR-1;
Versión

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)




Foto 2: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 3: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

84
PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 3: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

83
PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Mantenimiento a portones de metal



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.F.A. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

82
PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 2: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 3: Fabricación e instalación de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 2: Instalación de estructura portante de metal



Foto 3: Instalación de estructura portante de metal




Foto 4: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Instalación de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

80
PRA-FOR-12
Versión

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Instalación de tubería para agua potable



Foto 2: Instalación de tubería para agua potable



Foto 3: Instalación de tubería para agua potable




Foto 4: Instalación de tubería para agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 2: Reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 3: Reparación de cerco de alambre de pua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

