



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

78 PRA-FOR-12:
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X





DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

77

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 6: Sustitución de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

76

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 2: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 3: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 4: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 5: Sustitución de Piso Cerámico




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de canal de metal



Foto 2: Reparación de bajade de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 3: Reparación de baja de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 4: Reparación de baja de agua pluvial tubo PVC 3"




Foto 5:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

73
PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: finalización de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: finalización de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 9: Finalización de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 10: finalización de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 11: Finalización de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 12: finalización de pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 2: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 3: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 4: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Mantenimiento a portones de metal



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

69 PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 2: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 3: Fabricación e instalación de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	19/11/2024




Foto 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 2: Instalación de estructura portante de metal






Foto 3: Instalación de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Instalación de tubería para agua potable



Foto 2: Instalación de tubería para agua potable



Foto 3: Instalación de tubería para agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

66 PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: Reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 2: Reparación de cerco de alambre de pua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---