



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 5-07 ZONA 3 COLONIA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-1949-42	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal




Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. GARCIA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 5-07 ZONA 3 COLONIA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-1949-42	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Instalación de energía eléctrica, área del corredor



Foto 2: Instalación de energía eléctrica, área del corredor



Foto 3: Instalación de energía eléctrica, área del corredor




Foto 4: Instalación de energía eléctrica, área del corredor



Foto 5: Instalación eléctrica, área del corredor



Foto 6: Instalación de energía eléctrica, área del corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. N. V. R.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 5-07 ZONA 3 COLONIA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-1949-42	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada , área interior de la cocina



Foto 2: Instalación de lámina troquelada, área interior de la cocina.



Foto 3: Instalación de lámina troquelada, área exterior de la cocina



Foto 4: Instalación de lámina troquelada , área exterior de cocina




Foto 5: Instalación de lámina troquelada, área exterior de la cocina



Foto 6: Instalación de lámina troquelada, área exterior de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
PALLENQUE

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 5-07 ZONA 3 COLONIA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-1949-42	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block aréa interior



Foto 2: Reparación de muro perimetral de blok, aréa interior




Foto 3: Reparación de muro perimetral de blok y muro de contención



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block y muro de contención





Foto 5: Reparación de muro perimetral de block y muro de contención



Foto 6: reparación de muro perimetral de block y muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 5-07 ZONA 3 COLONIA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-1949-42	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Instalación de ventana de PVC



Foto 2: Instalación de ventanas de PVC



Foto 3: Instalación de Ventanas de PVC



Foto 4: Instalación de ventanas de PVC



Foto 5: Instalacion de ventanas de PVC



Foto 6: Instalación de ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

