



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0020-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores



Foto 6: 14.9 Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0020-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: 18.2 Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 8: 20.2 Sustitución de estufa rural completa



Foto 9: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público