



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE MOGOLLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0544-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 1: 4.5 Sustrucción de porton de metal



Foto2: 5.2 Sustrucción de estructura de metal de ventana en cocina



Foto 3: 6.5 Sustrucción de piso de torta de concreto en corredor de piso de aulas a la par de direccón




Foto 4: 6.8 Sustrucción de piso cerámico en la cocina




Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores de cocina




Foto 6: 17.3 Sustrucción de lámparas tipo LED en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE MOGOLLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0544-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 7: 17.5 Sustitución de flafoneras en dirección




Foto 8: 17.7 Sustitución de interruptores dobles en cocina




Foto 9: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles en dirección




Foto 10: 17.9 Sustitución de flipones en dirección




Foto 11: 17.10 Sustitución de tablero de flipones dirección



Foto 12: 17.11 Reparación de cableado eléctrico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE MOGOLLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0544-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 13: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios en dirección




Foto 14: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 15: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos





Foto 16: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

