

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 13 Calle del Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-2282-42	FECHA:	30/11/2024




FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA (sustitución de lámina y capote)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO (mantenimiento de estructura y sustitución de soporte de madera por metal)



FOTO 3: PUERTA DE METAL (mantenimiento a estructura, sustitución de chapa, puerta y porton de metal)



FOTO 4: VENTANAS (sustitución de estructura de metal)



FOTO 5: PISO (sustitución de piso cerámico)



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham Ortiz Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Abraham Ortiz Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

