

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 3-47
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0009-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: 1.1 Sustitución delamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 4: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 6: 4.3 Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 3-47
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0009-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: 5.2 Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 8: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 9: 6.8 Sustrucción de piso cerámico



Foto 10: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: 17.4 Sustrucción de focos ahorradores



Foto 12: 17.5 Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 3-47
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0009-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 13 17.7 Sustitución interruptores dobles




Foto 14 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 15 17.9 Sustitución flipones.



Foto 16 17.10 Sustitución de tablero de flipones



Foto 17 17.11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 18 17.12 Sustitución de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

