

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Colonia Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra Ave lote 94 Colonia Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0013-43	FECHA:	05 de Noviembre del 2024




Foto 1: Sustitución de elementos de fijación




Foto 2: Sustitución de capote



Foto 3: Sustitución de elementos de metal por metal



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de chapas




Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Colonia Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra Ave lote 94 Colonia Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0013-43	FECHA:	05 de Noviembre del 2024



Foto: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitucion de llaves de chorros




Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Sustitución de interruptores



Foto 5: Sustitución de tomacorrientes




Foto 6: Reparacion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

