

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Colonia Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra Ave lote 94 Colonia Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0013-43	FECHA:	05 de Noviembre del 2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada




Foto 2: Sustitución de capotes



Foto 3: Sustitución de metal por metal




Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de puestas sanitarias




Foto 6: sustitucion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
OPF
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA
COLONIA GUADALUPE
SIPACATE, ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COLONIA GUADALUPE
SIPACATE, ESCUINTLA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Colonia Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra Ave lote 94 Colonia Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0013-43	FECHA:	05 de Noviembre del 2024



Foto: Sustitucion de inodoros



Foto 2: Sustitucion de llaves de chorros



Foto 3: Sustitucion de tomacorrientes



Foto 4: reparacion de cableado electrico




Foto 5: Sustitución de puestas sanitarias





Foto 6: sustitucion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

