



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA     | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL 803-07625 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0015-43 | FECHA:                         | 18 DE ABRIL DE 2024       |



Foto1: Desinstalación de lámina en las aulas



Foto 2: Desinstalación de láminas en el corredor



Foto 3: Demolición de columnas



Foto 4: Instalación de columnas



Foto 5: Instalación de láminas en el corredor



Foto 6: Instalación de láminas en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

