



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 1-02 Aldea San José La Empalizada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0021-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 7: 10.3. Sustitución de inodoro.




Foto 8: 10.8. Sustitución de mingitorio



Foto 9: 13.1. Sustitución de azulejos




Foto 10: 17.3. Sustitución de lámparas tipo LED. 17.6. Sustitución de interruptores simples. 17.8. Sustitución de tomacorrientes dobles. 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios.




Foto 11: 18.7. Sustitución de bomba de agua.




Foto 12: 20.8. Reparación de azulejo en muebles de cocina. 20.11. Sustitución de pila de cemento de un lavadero. 21.1. Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
C. A. E. M. E.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 1-02 Aldea San José La Empalizada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0021-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: 1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26. 1.3. Sustitución de elementos de fijación. 2.3. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.




Foto 2: 4.3. Sustitución de puertas de metal.




Foto 3: 4.4. Sustitución de puertas en servicios sanitarios




Foto 4: 4.5. Sustitución de portón de metal.






Foto 5: 6.8. Sustitución de piso cerámico.



Foto 6: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---