



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 1-02 Aldea San José La Empalizada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0021-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: 1.1. Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc 26. 1.3. Sustitución de elementos de fijación. 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: 4.3 Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: 4.5 Sustitución de portón de metal






foto 5: 6.8. Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 1-02 Aldea San José La Empalizada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0021-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 7: 10.3. Sustitución de inodoro



Foto 8: 10.8. Sustitución de migitolio



Foto 9: 13.1. Sustitución de azulejos



Foto 10: 17.3. Sustitución de lámparas tipo LED. 17.6. Sustitución de interruptores simples. 17.8. Sustitución de tomacorrientes dobles. 17.12. Sustitución de ducto eléctrico+accesorios.





Foto 11: 18.7. Sustitución de bomba de agua.



Foto 12: 20.8. Reparación de azulejos en muebles de cocina. 20.11. Sustitución de pila de cemento de un lavadero. 21.1. Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---