



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial No.35 José Cecilio del Valle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 11-12 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0065-43	FECHA:	



desinstalación e instalación de ventanas corredizas de metal y vidrios de 3 mm




desinstalación e instalación de ventanas corredizas de metal y vidrios de 3 mm



Desinstalación e instalación de viriera de metal corrediza dirección JM



Desinstalación e instalación de vidriera de metal corrediza dirección JV



desinstalación e instalación correctamente de balcones en aulas y direccion de las jornadas matutina y vespertina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---