



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida "C" 24-24 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0075-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto 1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 9: QUINTO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 4: CUARTO "A" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 5: SEGUNDO "C" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Cuocon
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida "C" 24-24 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0075-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA CORREDOR



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON DIRECCIÓN MATUTINA.



Foto 9: SEXTO "A" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON .



Foto 10: CUARTO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON .



Foto 11 :SEGUNDO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON



Foto 12: PRIMERO "A" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Chocón

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida "C" 24-24 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0075-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto13: PRIMERO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 14: PRIMERO"C" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 15: DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA JORNADA MATUTINA, INSTALACIÓN DE REPISAS



Foto 16: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL




Foto 16: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE GRADAS DE METAL TIPO LABRADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Nash chowón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida "C" 24-24 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0075-43	FECHA:	20 de febrero de 2024




Foto19: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA
DIRECCIÓN DE LA JORNADA VESPERTINA

Foto 2:

Foto

Foto 5: SEGUNDO "C" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA

Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Chocón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

