

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida "C" 24-24 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0075-43	FECHA:	18 de Junio 2024



Foto1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 9: QUINTO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 4: COLOCACIÓN DE BALCONES



Foto 5: CAMBIO DE PORTON



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Basta Nash Chacón
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida "C" 24-24 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0075-43	FECHA:	18 de Junio 2024



Foto7: CAMBIO AZULEJO DE COCINA



Foto 8: CAMBIO DE LAMINA DE GRADAS



Foto 9: COLOCACIÓN DE PASAMANOS



Foto 10:



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Nash Molón
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

