



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A, AVE. 13-73, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0085-43	FECHA:	01/03/2021



Foto1: Pintura de barandas



Foto 2: Cambio de lamparas



Foto 3: Cambio de chapas



Foto 4: Mantenimiento en puertas




Foto 5: Mantenimiento de barandas



Foto 6: Cambio de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé David Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVE 13-73. ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0085-43	FECHA:	01/03/2024



Foto1: Cambio de Canal



foto 2. Mantenimiento de puertas madera



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé David Mejía.

Firma y sello del Presidente de la OPF



María García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

