

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AVENIDA 13-73, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0085-43	FECHA:	20/06/2024



TABLERO DISTRIBUCIÓN GENERAL ACTUAL



TAPADERA DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL



CAJA REGISTRO GENERAL DE RED ELÉCTRICA



UBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GENERAL



UBICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GENERAL



TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS ACTUALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé David Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Elvira

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AVENIDA 13-73, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0085-43	FECHA:	20/06/2024



CABLEADOS SOBRE PUESTOS ACTUALES



CABLEADOS SOBRE PUESTOS ACTUALES




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé David Mejía.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

