

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 38 JV JOSÉ MARÍA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-089-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2024



Foto 1: RENG LÓN 3 "IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA"



Foto 2: RENG LÓN 4 "PUERTA DE METAL"



Foto 3: RENG LÓN 3 "REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE REJAS"



Foto 4: RENG LÓN 5 "VENTANAS"



Foto 5: RENG LÓN 5 "VENTANAS"



Foto 6: RENG LÓN 7 "CANALES Y BAJADAS DE AGUA"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Paxton

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 38 JV JOSÉ MARÍA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-089-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2024



Foto1: RENGLÓN 7 "CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL"



Foto 2: RENGLÓN 9 "PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES"



Foto 3: RENGLÓN 9 "PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES"



Foto 4: RENGLÓN 10 "SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS"



Foto 5: RENGLÓN 17 "REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO"



Foto 6: RENGLÓN 17 "DESINSTALACIÓN DE LÁMAPARA POR PLAFONERA"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Paxton

Firma y sello del Presidente de la OPE

Rafael Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 38 JV JOSÉ MARÍA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-089-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2024



Foto1: RENGLO 20 "INSTALACIÓN DE AZULEJO, PLANCHA FUNDIDA DE CONCRETO Y ENTREPAÑO"



Foto2: RENGLO 20 "SUSTITUCIÓN DE PILA"



Foto3: RENGLO 20 "SUSTITUCIÓN DE PILA A DOS LAVADEROS"

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Paxta

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público