


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐ XX ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	01/03/2024




REMOSAMIENTO DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL




REMOSAMIENTO DE PORTON DE INGRESO ENTRADA PRINCIPAL




REMOSAMIENTO PORTON DE INGRESO VEHICULAR



FABRICACION DE PORTON DE 2 BANDAS SOBRE CALLE



remosamiento y reistalacion de marco de rejas



REPARACIÓN Y REMOSAMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

WILLIAM AROLD HERNANDEZ LEON
Firma y sello del Presidente de la OPE

LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA DE ESCOBAR
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

X



DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	01/03/2024




REMOSAMIENTO DE PORTON DE 2 BANDAS




REMOSAMIENTO DE PASAMANOS



REPARACION DE GRADA DE INGRESO PRINCIPAL



MANTENIMIENTO DE BOMBA



LIMPIEZA DE TINACO



SUMINISTRO DE HIDRONEUMÁTICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 WILLIAM AROLD O HERNANDEZ LEON Firma y sello del Presidente de la OPF	 LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA DE ESCOBAR Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	01/03/2024




CAMBIO DE BOMBILLAS LED DE ALTA DENSIDAD




CAMBIO DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN DIRECCION Y SUB DIRECCION



CAMBIO DE PILAS DE 2 LAVADEROS



REMOSAMIENTO, COLOCACION DE PLANCHA DE CONCRETO Y 2 LAVATRASTOS Y SUS ACCESORIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


WILLIAM AROLD HERNANDEZ LEON
Firma y sello del Presidente de la DPF


LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA DE ESCOBAR
Firma y Sello Director Centro Educativo Público