

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 12-20 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0205-45	FECHA:	01 de marzo de 2024




Foto1: MÓDULO I - Estado de techo de salon de clases patio principal.



Foto 2: MÓDULO I - Estado de estructura de soporte interna salon de clases patio principal.



Foto 3: MÓDULO II - Estado de lamina en corredor patio juntas cívicas



Foto 4: MÓDULO II - Estado de estructura de soporte interna en corredor patio juntas cívicas



Foto 5: MÓDULO IV - Estado de machimbre en corredor patio juntas cívicas.



Foto 6: MODULO III - Panorámica de estado de machimbre en corredor patio juntas cívicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
INCS "Belen"
Consejo Educativo
BELEN
Ministerio de Educación

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NORMAL CENTRAL
PARA SEÑORITAS
"BELEN"
DIRECCION
GUATEMALA, G.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	Guatemala
NOMBRE DEL	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ADSCRITO AL INSTI	DIRECCIÓN DEL	11 AVENIDA 12-20 ZONA 1
ESTABLECIMIENTO	00-01-0205-45	FECHA	01 de marzo de 2024



Foto 7: MÓDULO IV - Estado estructura y machimbre entrada 10ma. avenida.



Foto 8: MÓDULO V - Frente de espacio para cocina intalacion de puertas y ventanas



Foto 9: MÓDULO V - Interior espacio para cocina



Foto 10: MÓDULO V - Frente de espacio para cocina intalacion de ventanas



Foto 11: MÓDULO V - Espacio para cocina carese de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

