



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Cental de Ciencias Comerciales J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Avenida 9-42 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-2469-46	FECHA:	




Instalación de puerta de metal para sanitario (0.57 * 1.50)



instalación de piso ceramico imitación madera



pintura en muros y techo interior



desinstalación e instalación de sanitarios color blanco marca Corona de push



desinstalación e instalación de lavamanos



instalación de urinal (definir marca)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia ENCCC J.V.

GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES J. V. JORNADA VESPERTINA DIRECCION GUATEMALA, C.A.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DÉPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Avenida 9-42 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-2469-46	FECHA:	



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



todos los documentos que se encuentran en el sitio WEB del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.