



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE C 2-29 ZONA 1, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7361-46	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Puertas dirección, secretaria 1, y secretaria 2



Foto 2: Puertas sala de maestros y clase de marimba



Foto 3: Puertas corredor central



Foto 4: Pintura dirección, secretaria 1, secretaria 2, sala de maestros y zaguan




Foto 5: Pintura corredor central




Foto 6: Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA
INDA J.V.

Firma y sello del Presidente de Padres de Familia

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala, 1 de marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE C 2-29 ZONA 1, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7361-46	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: Mingitorio



Foto 8: Mantenimiento a porton de reja (area entrada principal)



Foto 9: Mantenimiento a porton de reja (area corredor central)



Foto 10: Lamparas área externa




Foto 11: Sustitución de lamparas en el gimnasio



Foto 12: Lamparas area de gimnasio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE C 2-29 ZONA 1, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7361-46	FECHA:	1/03/2024




Foto 13: Sistema eléctrico contabilidad



Foto 14: Sistema eléctrico dirección, secretaria 1, secretaria 2 y sala de maestros



Foto 15: Deposito de agua



Foto 16: Cisterna de Agua



Foto 17: bomba de agua



Foto 18: Estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

**ORGANIZACION DE
PADRES DE FAMILIA
INCA J.V.**

Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

